




369789 - Auflauf für Bodenschwelle 10L Flügelteil Grau F1

Technische Zeichnung




				B	L		N^o
Grau F1	Flügelteil	10L			20	100	369789

Verwendungshinweise

- Ein getriebeseitiges Absinken von Fenstertürflügeln kann dazu führen, dass der Zapfen am Flügel nicht mehr frei in das Schließteil in der Bodenschwelle einläuft und dies kann zu Beschädigungen an Beschlagteilen bzw. Bodenschwelle führen.
- Um diese Beschädigungen zu verhindern, wurden spezielle Aufläufe für Bodenschwellen, bestehend aus Flügel- und Rahmenteil, entwickelt.

Montage



- Das Flügelteil wird in das Schraubloch am Stulp der Eckumlenkung unten, der Stulpverlängerung, des Kippverschlusses oder des Mittelverschlusses waagrecht verschraubt (linkes Schraubloch).